

GOODYEAR Rückruf EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) & 305/30ZR21 (104Y)



- 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT hergestellt in den Wochen 22/2024 und 36, 37 des Jahres 2025
Sie sind an der Seitenwand des Reifens anhand des DOT-Codes 1DM5V JACR 2224 , 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725 zu erkennen
- 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL hergestellt in den Wochen 23/2024 und 35, 36, 37 des Jahres 2025
Sie sind an der Seitenwand des Reifens anhand des DOT-Codes 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725 zu erkennen

Gefahrenhinweis

- Diese Reifen entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten. Diese Nichtkonformität kann bei hohen Geschwindigkeiten zu einer Verformung der Lauffläche oder zum Ablösen der Laufflächenkrone führen, was möglicherweise einen Kontrollverlust über das Fahrzeug zur Folge haben und das Verletzungsrisiko erhöhen kann.
- Es liegen keine Berichte über Unfälle, Kontrollverluste oder Schäden bzw. Verletzungen im Zusammenhang mit den von der Rückrufaktion betroffenen Reifen vor; dieses Programm ist jedoch Teil des Engagements des Unternehmens für Produktqualität und -sicherheit..

Was ist zu tun?

- Wenn Sie einen betroffenen Reifen haben, kontaktieren Sie bitte ihren Händler, um eine Überprüfung und den kostenlosen Austausch der betroffenen Reifen durchführen zu lassen

Abhilfe

- Der Austausch der Reifen ist kostenlos.

Kontakt

- Bitte kontaktieren Sie Ihren Goodyear Händler
- oder senden Sie eine Mail an: technischer-kundendienst@goodyear.com