

GOODYEAR S.A. - RAPPEL SECURITE sur les pneumatiques GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) & 305/30ZR21 (104Y)



- Pneumatiques Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 255/35ZR20 (97Y) fabriqués au cours des semaines 22 de 2024 et 36, 37 de 2025
Ils peuvent être identifiés par un numéro d'identification DOT figurant sur le flanc du pneu: 1DM5V JACR 2224 , 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725
- Pneumatiques Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 305/30ZR21 (104Y) fabriqués au cours des semaines 23 de 2024 et 35, 36, 37 de 2025
Ils peuvent être identifiés par un numéro d'identification DOT figurant sur le flanc du pneu: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725

RISQUE

- Ces références ne répondent pas pleinement aux exigences réglementaires applicables aux conditions de roulage à grande vitesse. Cette situation peut entraîner une déformation de la bande de roulement ou un décollement de celle-ci lors d'une conduite à grande vitesse, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule et augmenter le risque de blessure

Aucun accident, aucune perte de contrôle, aucun dommage ni aucune blessure liée aux pneus concernés par ce rappel n'ont été signalés ; toutefois, ce programme s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'entreprise en faveur de la qualité et de la sécurité de ses produits

QUE FAIRE

- Si vous avez un pneumatique concerné, veuillez contacter un revendeur Goodyear pour organiser une inspection et un remplacement gratuit de tous les pneumatiques concernés.

REPARATION

- L'échange de tout pneumatique concerné par ce rappel sera gratuit.

CONTACT

- Veuillez contacter un revendeur Goodyear
- Ou envoyer un e-mail à: goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu