

A GOODYEAR S.A. VISSZAHÍVJA A GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) ÉS 305/30ZR21 (104Y) GUMIABRONCSOKAT



- A 2024. év 22. hetében, valamint a 2025. év 36. és 37. hetében gyártott 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL gumiabroncsok. Az abroncsok az oldalfalon található DOT abroncsazonosító szám alapján ismerhetők fel, amely a következő: 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725.
- A 2024. év 23. hetében, valamint a 2025. év 35., 36. és 37. hetében gyártott 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL gumiabroncsok. Az abroncsok az oldalfalon található DOT abroncsazonosító szám alapján ismerhetők fel, amely a következő: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725.

VESZÉLY

- Ezek a típusok nem felelnek meg a nagy sebességre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ez a nem megfelelés nagy sebességű haladás esetén a futófelület deformációjához vagy az öv leválásához vezethet, ami a jármű feletti uralom elvesztését okozhatja, és növeli a sérülés kockázatát.
- Nem érkezett jelentés a visszahívott gumiabroncsokkal kapcsolatos balesetről, az irányítás elvesztéséről, illetve bármilyen kárról vagy sérülésről, de ez a program a vállalat termékminőség és biztonság iránti elkötelezettségének részét képezi

MI A TEENDŐ

- Ha Ön rendelkezik az érintett gumiabroncsok valamelyikével, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Goodyear kereskedővel, hogy egyeztessen egy állapotfelmérést, és az érintett gumiabroncsokat díjmentesen kicseréljék.

MEGOLDÁS / INTÉZKEDÉS

- Az érintett gumiabroncsok díjmentes cseréje.

KAPCSOLAT

- Kérjük, lépjen kapcsolatba egy Goodyear kereskedővel.
- Vagy küldjön e-mailt a következő címre: goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu