

GOODYEAR S.A. RICHIAMA PNEUMATICI GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) & 305/30ZR21 (104Y)



- Pneumatici 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL prodotti durante le settimane 22 del 2024 e 36, 37 del 2025
Essi possono essere identificati dal DOT riportato sul fianco del pneumatico 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725
- Pneumatici 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL prodotti durante le settimane 23 del 2024 e 35, 36, 37 of 2025
Essi possono essere identificati dal DOT riportato sul fianco del pneumatico 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725

RISCHIO

- Tali pneumatici non soddisfano i requisiti normativi relativi alla guida ad alta velocità. Tale non conformità può causare la deformazione del battistrada o il distacco della corona durante la marcia ad alta velocità, con conseguente possibile perdita di controllo del veicolo e aumento del rischio di lesioni.
- Non sono stati segnalati incidenti, perdite di controllo, danni o lesioni correlati agli pneumatici oggetto del richiamo, ma questo programma rientra nell'impegno dell'azienda a garantire la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.

COSA FARE

- Se si dispone di un pneumatico coinvolto, contattare un rivenditore Goodyear per organizzare un'ispezione e la sostituzione gratuita dei pneumatici interessati.

RIMEDIO

- Sostituzione gratuita dei pneumatici coinvolti.

CONTATTO

- Per favore contattare un rivenditore Goodyear
- Oppure inviare una Email a goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu