

GOODYEAR S.A. RECOLHE GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) & 305/30ZR21 (104Y)



- Pneus 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL fabricados nas semanas 22 de 2024 e 36, 37 de 2025
Podem ser identificados pelo número DOT presente no flanco do pneu: 1DM5V JACR 2224 , 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725.
- Pneus 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL fabricados nas semanas 23 de 2024 e 35, 36, 37 de 2025
Podem ser identificados pelo número DOT presente no flanco do pneu: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725

PERIGO

- Estas referências não estão em conformidade com os requisitos regulamentares para utilização a alta velocidade. Esta não conformidade pode provocar: deformação do piso ou separação do piso quando o pneu é utilizado a alta velocidade, o que pode levar à perda de controlo do veículo e aumentar o risco de ferimentos.
- Não existem relatos de acidentes, perda de controlo, danos materiais ou ferimentos relacionados com os pneus abrangidos por este recall.

O QUE FAZER

- Caso possua um pneu abrangido por este recall, contacte um revendedor Goodyear para agendar: uma inspeção e a substituição do(s) pneu(s) afetado(s).

SOLUÇÃO

- Substituição gratuita de qualquer pneu afetado.

CONTATO

- Contacte um revendedor Goodyear,
- Ou envie um e-mail para: goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu