

GOODYEAR S.A. RECHEAMA GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) & 305/30ZR21 (104Y)



- Anvelope Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 255/35ZR20 (97Y) fabricate în săptămânile 22 din 2024 și 36, 37 din 2025. Acestea pot fi identificate printr-un număr de identificare DOT pe flancul anvelopei, care indică 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725.
- Anvelope Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 305/30ZR21 (104Y) fabricate în săptămânile 23 din 2024 și 35, 36, 37 din 2025. Acestea pot fi identificate printr-un număr de identificare DOT pe flancul anvelopei, care indică 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725.

RISC

- Aceste referințe nu respectă cerințele de reglementare pentru viteze mari. Această neconformitate poate duce la deformarea benzii de rulare sau la desprinderea coroanei anvelopei la rularea cu viteză mare, ceea ce poate duce la pierderea controlului vehiculului și la creșterea riscului de accidentare.
- Nu există raportări de accidente, pierderi de control sau daune sau vătămări corporale legate de anvelopele rechemate, dar acest program face parte din angajamentul companiei față de calitatea și siguranța produselor.

CE TREBUIE INTREPRINS

- Dacă aveți o anvelopă afectată, vă rugăm să contactați un dealer Goodyear pentru a programa o inspecție și înlocuirea gratuită a oricăror anvelope afectate.

REMEDIERE

- Înlocuirea gratuită a oricăror anvelope afectate

CONTACT

- Contactati un service Goodyear.
- Sau trimiteti Email catre goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu