

## GOODYEAR S.A. ВІДКЛИКАЄ GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) та 305/30ZR21 (104Y)



- 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL виготовлені протягом 22 тижня 2024 року та протягом 36, 37 тижнів 2025 року.  
Які можливо ідентифікувати за ідентифікаційним номером DOT на боковій стінці шини з позначенням: 1DM5V JACR 2224 , 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725.
- 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL виготовлені протягом 23 тижня 2024 року та протягом 35, 36, 37 тижнів 2025 року.  
Які можливо ідентифікувати за ідентифікаційним номером DOT на боковій стінці шини з позначенням: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725.

### НЕБЕЗПЕКА

- Ці посилання не відповідають нормативним вимогам щодо високошвидкісного руху. Ця невідповідність може призвести до деформації протектора або відшарування коронки під час руху на високій швидкості, що може призвести до втрати контролю над транспортним засобом та збільшення ризику травмування.
- Немає повідомлень про будь-які аварії, втрату контролю або будь-які пошкодження чи травми, пов'язані з відкликанням шин, але ця програма є частиною зобов'язання компанії щодо якості та безпеки продукції.

### ЩО РОБИТИ

- Якщо у вас пошкоджена шина, зв'яжіться з дилером Goodyear, щоб організувати перевірку та безкоштовну заміну будь-якої пошкодженої шини.

### ЗАСІБ

- Безкоштовна заміна пошкоджених шин.

### КОНТАКТ

- Будь ласка, зверніться до дилера Goodyear.
- Або надішліть електронного листа на адресу:  
[goodyear\\_eprel\\_customer\\_support@goodyear.eu](mailto:goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu)