

**GOODYEAR S.A. RECALL**

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Tyres)  
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Tyre)**



- Гуми GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL, произведени:
  - седмица 03 на 2026 г. с идентификационен номер G52 8914435256 (1 гума)
  - седмица 11 на 2026 г. с идентификационен номер G52 8916633353 (1 гума)
- Гуми GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII произведени:
  - седмица 04 на 2026 г. с идентификационен номер G52 8913418446 (1 гума)

**РИСК**

- Тези регенерирани гуми са произведени при несъответстващи условия на вулканизация. Това несъответствие може да доведе до непълна вулканизация на протектора или свързващата повърхност и да причини отделяне на протектора по време на експлоатация, което може да увеличи риска от инцидент.
- Тази програма е част от ангажимента на компанията към качеството и безопасността на продуктите.

**КАКВО ДА НАПРАВИТЕ**

- Ако притежавате засегната гума, моля, свържете се с дилър на Goodyear, за да организирате проверка и безплатна подмяна на всички засегнати гуми.

**РЕШЕНИЕТО**

- Подмяна на всички засегнати гуми е безплатна.

**ЗА ВРЪЗКА**

- Моля свържете се с дилър на Goodyear
- Или изпратете имейл на [goodyear\\_eprel\\_customer\\_support@goodyear.eu](mailto:goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu)