

## GOODYEAR S.A. RECALL

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Tyres)  
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Tyre)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL-dæk fremstillet i uge 03 af 2026 og identifikationsnummer G52 8914435256 (1 dæk) - uge 11 af 2026 samt identifikationsnummer G52 8916633353 (1 dæk)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII-dæk fremstillet i uge 04 af 2026 og identifikationsnummer G52 8913418446 (1 dæk)

## FARE

- Disse regummierede dæk blev produceret under ikke-konforme hærdningsforhold. Denne ikke-konformitet kan resultere i ufuldstændig vulkanisering af mønsteret eller bindingsfladen og føre til adskillelse af slidbanen under drift, hvilket kan øge risikoen for ulykker.
- Dette program er en del af virksomhedens engagement i produktkvalitet og sikkerhed.

## HVAD SKAL MAN GØRE

- Hvis du har et ramt dæk, bedes du kontakte en Goodyear-forhandler for at arrangere en inspektion og udskiftning af eventuelle berørte dæk gratis.

## AKTION

- Udskiftning af eventuelle berørte dæk er gratis

## KONTAKT

- Kontakt venligst en Goodyear-forhandler
- Eller send en e-mail til [goodyear\\_eprel\\_customer\\_support@goodyear.eu](mailto:goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu)