

GOODYEAR S.A. RECALL

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Tyres)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Tyre)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL-Reifen, hergestellt in
- Kalenderwoche 03 des Jahres 2026 / Identifikationsnummer G52 8914435256 (1 Reifen)
- Kalenderwoche 11 des Jahres 2026 / Identifikationsnummer G52 8916633353 (1 Reifen)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII-Reifen, hergestellt in
- Kalenderwoche 04 des Jahres 2026 / Identifikationsnummer G52 8913418446 (1 Reifen)

Gefahrenhinweis

- Diese Runderneuerungsreifen wurden unter nicht konformen Vulkanisationsbedingungen hergestellt. Diese Nichtkonformität kann zu einer unvollständigen Vulkanisierung der Lauffläche oder der Verbindungsfläche führen und im Betrieb eine Laufflächenablösung zur Folge haben, was das Unfallrisiko erhöhen könnte. Es liegen keine Berichte über Unfälle, Kontrollverlust oder Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit den zurückgerufenen Reifen vor.
- Dieses Programm ist Teil des Engagements des Unternehmens für Produktqualität und -sicherheit.

Was ist zu tun?

- Sollten Sie einen betroffenen Reifen haben, wenden Sie sich bitte an einen Goodyear-Händler, um eine Überprüfung und einen kostenlosen Austausch der betroffenen Reifen zu vereinbaren.

Abhilfe

- Dieser Austausch ist für Ihre Kunden kostenlos und wir werden Ihnen die Kosten für die Reifenmontage ersetzen.

Kontakt

- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Goodyear-Händler vor Ort
- oder schreiben Sie eine E-Mail an: technischer-kundendienst@goodyear.com