

RETIRADA DE SEGURIDAD GOODYEAR S.A.

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Neumáticos)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Neumático)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL neumáticos fabricados durante:
 - semana 03 de 2026 y con número de identificación G52 8914435256 (1 neumático)
 - semana 11 de 2026 y con número de identificación G52 8916633353 (1 neumático)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII neumáticos fabricados durante:
 - semana 04 de 2026 y con número de identificación G52 8913418446 (1 neumático)

RIESGO

- Los neumáticos recauchutados mencionados, se fabricaron bajo condiciones de vulcanización no conformes. Esta fsituación puede provocar una vulcanización incompleta de la banda de rodadura o de la superficie de unión, lo que podría causar la separación de la banda de rodadura durante su uso y, por consiguiente, un mayor riesgo de accidente.
- Este programa forma parte del compromiso de la empresa con la calidad y la seguridad de sus productos.

QUÉ HACER

- Si tiene un neumático de estas características, póngase en contacto con un distribuidor Goodyear para organizar una inspección y proceder , en su caso, con su sustitución de forma gratuita.

SOLUCIÓN

- Sustitución gratuita de los neumáticos afectados.

CONTACTO

- Por favor, contacte con un distribuidor de Goodyear
- O envíe un Email a goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu