

GOODYEAR S.A. KUTSUB TAGASI
GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Rehvi)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Rehv)



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL rehvid toodetud
 - nädalal 03 2026 ja koodi number G52 8914435256 (1 rehvi)
 - nädalal 11 2026 ja koodi number G52 8916633353 (1 rehvi)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII rehvidtoodetud
 - nädalal 04 2026 ja koodi number G52 8913418446 (1 rehvi)

OHT

- Need taastatud rehvid toodeti mittevastavates kõvenemistingimustes. See mittevastavus võib põhjustada turvise või liimimispinna mittetäielikku vulkaniseerumist ja turvise eraldumist kasutuse ajal, mis võib suurendada õnnetuste ohtu.
- See programm on osa ettevõtte pühendumusest toote kvaliteedile ja ohutusele.

MIDA TEHA

- Kui teil on kahjustatud rehvi, võtke ühendust Goodyeari edasimüüjaga, et korraldada ülevaatus ja kahjustatud rehvide tasuta asendamine.

ABI

- Kõikide kahjustatud rehvide tasuta asendamine

KONTAKT

- Palun võtke ühendust Goodyeari edasimüüjaga
- Või saatke e-kiri aadressile goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu