

Rappel GOODYEAR S.A.

GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M Ultra Grip Coach HL (2 pneumatiques)

GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 pneumatique)

TREADMAX ULTRA GRIP COACH



NEXT TREAD OMNITRAC MSD II



- Pneumatiques GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M Ultra Grip Coach HL produits:
 - semaine 03 de 2026 et identifié par le numéro G52 8914435256 (1 pneumatique)
 - semaine 11 de 2026 et identifié par le numéro G52 8916633353 (1 pneumatique)
- Pneumatique GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII produit:
 - semaine 04 de 2026 and et identifié par le numéro G52 8913418446 (1 pneumatique)

DANGER POTENTIEL

- Ces références de pneus rechapés ont été produites dans des conditions de vulcanisation non conformes. Cette non-conformité peut entraîner une vulcanisation incomplète de la bande de roulement ou de la surface de liaison et provoquer une séparation de la bande de roulement en service, ce qui pourrait augmenter le risque d'accident.
- Ce programme fait partie de l'engagement de l'entreprise en matière de qualité et de sécurité des produits.

QUE FAIRE

- Si vous possédez un pneu concerné, veuillez contacter un revendeur Goodyear afin d'organiser une inspection et le remplacement gratuit de ce pneu.

SOLUTION CORRECTIVE

- Remplacement gratuit de tous les pneus concernés.

CONTACT

- Veuillez contacter un revendeur Goodyear
- ou envoyez un e-mail à techclaim_fr@goodyear.com