

**GOODYEAR S.A. ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Ελαστικά)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Ελαστικό)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL ελαστικά που κατασκευάστηκαν την εβδομάδα 03 του 2026 με αριθμό αναγνώρισης G52 8914435256 (1 ελαστικό) και
- εβδομάδα 11 του 2026 με αριθμό αναγνώρισης G52 8916633353 (1 ελαστικό)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII ελαστικά που κατασκευάστηκαν την εβδομάδα 04 του 2026 με αριθμό αναγνώρισης G52 8913418446 (1 ελαστικό)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Τα αναγομωμένα αυτά ελαστικά δεν συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες συνθήκες βουλκανισμού .
Αυτή η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε ατελή βουλκανισμό του πέλματος ή της επιφάνειας πρόσφυσης και να προκαλέσει αποκόλληση κατά τη χρήση, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος. .
- Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. .

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ

- Εάν έχετε κάποιο ελαστικό που εμπίπτει στην εν λόγω ανάκληση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Goodyear για να κανονίσετε τον έλεγχο και την αντικατάσταση αυτών των ελαστικών, χωρίς χρέωση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- Η αντικατάσταση των επηρεαζόμενων ελαστικών είναι δωρεάν

CONTACT

- Παρακαλώ επικοινωνήστε με ένα αντιπρόσωπο της Goodyear
- Ή στείλτε Email στο goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu