

GOODYEAR S.A. VISSZAHÍVÁS GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 gumiabroncs) GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 gumiabroncs)



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL gumiabroncsok, amelyek gyártási ideje
 - 2026. év 03. hete, azonosítószáma: G52 8914435256 (1 gumiabroncs)
 - 2026. év 11. hete, azonosítószáma: G52 8916633353 (1 gumiabroncs)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII gumiabroncsok, amelyek gyártási ideje
 - 2026. év 04. hete, azonosítószáma: G52 8913418446 (1 gumiabroncs)

VESZÉLY

- Ezek az újrafutózott gumiabroncsok nem megfelelő vulkanizálási feltételek mellett készültek.
- Ez a nem megfelelés a futófelület vagy a kötőfelület tökéletlen vulkanizációját eredményezheti, és használat közben a futófelület leválásához vezethet, ami növelheti a balesetveszélyt.
- Ez a program a vállalat termékminőség és biztonság iránti elkötelezettségének része.

MI A TEENDŐ

- Ha érintett gumiabronccsal rendelkezik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Goodyear forgalmazóval, hogy egyeztessen az ellenőrzésről és az érintett gumiabroncsok díjmentes cseréjéről.

MEGOLDÁS

- Az érintett gumiabroncsok díjmentes cseréje.

KAPCSOLAT

- Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy Goodyear forgalmazóval
- Vagy küldjön e-mailt a goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu címre