

GOODYEAR S.A. RICHIAMO**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Pneumatici)****GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Pneumatico)**

- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL pneumatici prodotti nelle
- settimana 03 del 2026 e numero identificazione G52 8914435256 (1 pneumatico)
- settimana 11 del 2026 e numero identificazione G52 8916633353 (1 pneumatico)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII pneumatici prodotti nella
- settimana 04 del 2026 e numero identificazione G52 8913418446 (1 pneumatico)

RISCHIO

- Tali pneumatici ricostruiti sono stati prodotti in condizioni di vulcanizzazione non conformi. Tale non conformità può comportare una vulcanizzazione incompleta del battistrada o della superficie di adesione e causare il distacco del battistrada durante l'uso, con conseguente aumento del rischio di incidenti.
- Questo programma rientra nell'impegno dell'azienda a favore della qualità e della sicurezza dei prodotti.

COSA FARE

- Se avete uno pneumatico coinvolto, vi preghiamo di contattare un rivenditore Goodyear per fissare un appuntamento per un controllo e la sostituzione gratuita degli pneumatici coinvolti.

RIMEDIO

- Sostituzione gratuita di tutti i pneumatici coinvolti

CONTATTO

- Per favore contattare un rivenditore Goodyear
- Oppure inviare una Email a goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu