

GOODYEAR S.A. RECALL

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Tyres)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Tyre)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL-dekk produsert
- uke 03 av 2026 og identifikasjonsnummer G52 8914435256 (1 dekk)
- uke 11 av 2026 og identifikasjonsnummer G52 8916633353 (1 dekk)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII-dekk produsert i uke 04 2026 og identifikasjonsnummer G52 8913418446 (1 dekk)

FARE

- Disse regummierte dekk ble produsert under ikke-konforme herdeforhold. Denne ikke-konformiteten kan føre til ufullstendig vulkanisering av mønsteret eller bindingsflaten og føre til at mønsteret skiller seg under tjeneste, noe som kan øke risikoen for ulykker.
- Dette programmet er en del av selskapets forpliktelse til produktkvalitet og sikkerhet.

HVA MAN SKAL GJØRE

- Hvis du har et rammet dekk, vennligst kontakt en Goodyear-forhandler for å avtale en inspeksjon og gratis utskifting av de berørte dekkene.

HANDLING

- Bytte av berørte dekk er gratis

KONTAKT

- Vennligst kontakt en Goodyear-forhandler
- Eller send e-post til goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu