

**GOODYEAR S.A. RECALL**

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 opony)  
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 opona)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL opony wyprodukowane
  - 03 tydzień 2026 roku z numerem seryjnym G52 8914435256 (1 opona)
  - 11 tydzień 2026 roku z numerem seryjnym G52 8916633353 (1 opona)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII opony wyprodukowane
  - 04 tydzień 2026 roku z numerem seryjnym G52 8913418446 (1 opona)

**ZAGROŻENIE**

- Te opony bieżnikowane wyprodukowano w warunkach wulkanizacji niezgodnych z wymaganiami. Niezgodności te mogą skutkować niepełną wulkanizacją bieżnika lub powierzchni klejenia, co może prowadzić do rozwarstwienia się bieżnika podczas eksploatacji, co może zwiększyć ryzyko wypadku.
- Program ten jest częścią zobowiązania firmy do zapewniania jakości i bezpieczeństwa produktów.

**CO NALEŻY ZROBIĆ**

- Jeśli posiadasz wadliwą oponę, skontaktuj się z dealerem Goodyear w celu bezpłatnego umówienia się na inspekcję i wymianę wadliwej opony.

**ROZWIĄZANIE**

- Bezpłatna wymiana opon, których dotyczy problem

**KONTAKT**

- Prosimy skontaktować się z Dystrybutorem opon Goodyear
- lub skontaktować się z Działem Obsługi Gwarancyjnej Goodyear Polska:  
obsługa\_gwarancyjna@goodyear.com