

GOODYEAR S.A. RECOLHE

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 pneus)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 pneu)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL Pneus produzidos durante
- semana 03 de 2026 com o número de identificação G52 8914435256 (1 pneu)
- semana 11 de 2026 com o número de identificação G52 8916633353 (1 pneu)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII Pneus produzidos durante
- semana 04 de 2026 com o número de identificação G52 8913418446 (1 pneu)

RISCO

- Estas referências de pneus recauchutados foram produzidas em condições de cura não conformes. Esta não conformidade pode resultar numa vulcanização incompleta da banda de rodagem ou da superfície de ligação e levar à separação da banda de rodagem em serviço, o que pode aumentar o risco de acidentes.
- Este programa faz parte do compromisso da empresa com a qualidade e segurança do produto.

O QUE FAZER

- Caso tenha um pneu afetado, contacte um concessionário Goodyear para agendar uma inspeção e a substituição gratuita dos pneus afetados.

SOLUÇÃO

- Substituição gratuita de quaisquer pneus afetados.

CONTACTOS

- Entre em contacto com um revendedor Goodyear. Or send Email to goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu