

GOODYEAR S.A. RECHEMARE

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Anvelope)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Anvelopa)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL anvelope fabricate in perioada
 - saptamana 03 din 2026 cu numar de identificare G52 8914435256 (1 anvelopa)
 - saptamana 11 din 2026 cu numar de identificare G52 8916633353 (1 anvelopa)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII anvelope fabricate in perioada
 - saptamana 04 of 2026 cu numar de identificare G52 8913418446 (1 anvelopa)

PERICOL

- Aceste anvelope reșapate au fost produse în condiții de vulcanizare neconforme. Această neconformitate poate duce la vulcanizarea incompletă a benzii de rulare sau a suprafeței de adeziune și poate duce la desprinderea benzii de rulare în timpul funcționării, ceea ce ar putea crește riscul de accident.
- Acest program face parte din angajamentul companiei față de calitatea și siguranța produselor.

CE TREBUIE INTREPRINS

- Dacă aveți o anvelopă afectată, vă rugăm să contactați un dealer Goodyear pentru a programa o inspecție și înlocuirea gratuită a oricăror anvelope afectate.

REMEDIERE

- Înlocuirea gratuită a oricăror anvelope afectate.

CONTACT

- Va rugam contactati un dealer Goodyear.
- Sau trimiteti un email catre goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu