

**GOODYEAR S.A. ODPOKLIC**

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 plašča)**  
**GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 plašč)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL plašč izdelan v 3. tednu leta 2026 in serijsko številko G52 8914435256 ( 1 plašč )  
- in plašč izdelan v 11. tednu leta 2026 in serijsko številko G52 8916633353 ( 1 plašč )
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII plašč izdelan v 4. tednu leta 2026 in serijsko številko G52 8913418446 ( 1 plašč )

**TVEGANJE**

- Ta neskladnost lahko povzroči nepopolno vulkanizacijo tekalne plasti ali vezne površine in povzroči separacijo tekalne plasti med uporabo, kar lahko poveča tveganje za nesrečo.
- Ta program je del zavezanosti podjetja h kakovosti in varnosti izdelkov.

**KAJ NAREDITI**

- V primeru, da so vaše pnevmatike predmet vpoklica, se obrnite na podajalca Goodyear, da se dogovorite za pregled in zamenjavo le-teh.

**POSTOPEK**

- Brezplačna zamenjava omenjenih pnevmatik

**KONTAKT**

- Prosimo kontaktirajte vašega Goodyear prodajalca
- Ali pošljite Email na [goodyear\\_eprel\\_customer\\_support@goodyear.eu](mailto:goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu)