

GOODYEAR S.A. RECALL

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Tyres)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Tyre)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL-däck tillverkade under vecka 03 2026 och identifieringsnummer G52 8914435256 (1 däck) - vecka 11 2026 och identifieringsnummer G52 8916633353 (1 däck)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII-däck tillverkade under vecka 04 2026 och identifieringsnummer G52 8913418446 (1 däck)

FARA

- Dessa regummerade däck producerades under icke-konforma härdningsförhållanden. Denna icke-konformitet kan leda till ofullständig vulkanisering av slitbanan eller bindningsytan och leda till slitbandsseparation under tjänst, vilket kan öka risken för olyckor.
- Detta program är en del av företagets engagemang för produktkvalitet och säkerhet.

VAD MAN SKA GÖRA

- Om du har ett påverkat däck, vänligen kontakta en Goodyear-återförsäljare för att ordna en inspektion och ett gratis byte av eventuella påverkade däck.

ÅTGÄRD

- Byte av eventuella berörda däck är kostnadsfritt

KONTAKT

- Vänligen kontakta en Goodyear-återförsäljare
- Eller skicka e-post till goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu