

GOODYEAR ВІДКЛИКАЄ

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Шини)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Шина)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL виготовлені протягом:
 - 03 тиждня 2026 із ідентифікаційним номером G52 8914435256
 - 11 тиждня 2026 із ідентифікаційним номером G52 8916633353
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII виготовлені протягом
 - 04 тиждня 2026 із ідентифікаційним номером G52 8913418446

РИЗИК

- Зазначені відновлені шини були виготовлені з порушенням встановлених умов вулканізації. Ця невідповідність може призвести до неповної вулканізації протектора або зони з'єднання, що, у свою чергу, може спричинити відшарування протектора під час експлуатації та підвищити ризик аварії.
- Ця програма є частиною зобов'язань компанії щодо забезпечення якості та безпеки продукції.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

- Якщо у вас є шина, яка підпадає під дію цієї програми, зверніться до дилера Goodyear, щоб організувати огляд і безкоштовну заміну будь-яких шин, яких це стосується

СПОСІБ УСУНЕННЯ

- Безкоштовна заміна будь-яких шин, яких це стосується.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

- Будь ласка, зверніться до дилера Goodyear
- Або направте Email до goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu