

GOODYEAR S.A. KUTSUB TAGASI GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT 255/35ZR20 (97Y) & 305/30ZR21 (104Y)



- 255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL rehvid toodetud nädalatel 22 aastal 2024 ja 36, 37 aastal 2025
Tuvastamiseks leia rehvi küljel DOT-kood 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725
- 305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL rehvid toodetud nädalatel 23 aastal 2024 ja 35, 36, 37 aastal 2025
Tuvastamiseks leia rehvi küljel DOT-kood 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625, 1DMKX JD1R 3725

OHT

- Need viited ei vasta kiire liiklemise regulatiivsetele nõuetele. See mittevastavus võib suurel kiirusel sõites põhjustada turvise deformatsiooni või rehvi veerepinna eraldumist, mis võib viia sõiduki kontrolli kaotamiseni ja suurendada vigastuste ohtu.
- Pole teateid tagasikutsutavate rehvidega seotud õnnetustest, kontrolli kaotamisest ega kahjustustest või vigastustest, kuid see programm on osa ettevõtte pühendumusest tootekvaliteedile ja -ohutusele.

MIDA TEHA

- Kui teil on ülaltoodud rehvi, võtke ühendust Goodyeari edasimüüjaga, et korraldada ülevaatus ja kahjustatud rehvide tasuta asendamine.

KORVAMINE

- Kõikide ülaltoodud rehvide tasuta asendamine

KONTAKT

- Palun võta ühendust Goodyeari diileriga
- Või saada e-mail aadressile goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu