

GOODYEAR S.A. RECALL

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 Tyres)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 Tyre)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL -renkaat, valmistettu viikolla 03 vuonna 2026 ja tunnistenumero G52 8914435256 (1 rengas) - viikko 2026 ja tunnistenumero G52 8916633353 (1 rengas)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII -renkaat, valmistettu viikolla 04 vuonna 2026 ja tunnistenumero G52 8913418446 (1 rengas)

RISKI

- Nämä jälkirenkaiden referenssit on valmistettu ei-yhteensopivissa korjausolosuhteissa. Tämä epäyhteensopivuus voi johtaa kulutuspinnan tai sidospinnan epätäydelliseen vulkanointiin ja johtaa kulutuspinnan irrottamiseen palveluksessa, mikä voi lisätä onnettomuuden riskiä.
- Tämä ohjelma on osa yrityksen sitoutumista tuotteen laatuun ja turvallisuuteen.

MITÄ TEHDÄ

- Jos sinulla on vaurioitunut rengas, ota yhteyttä Goodyear-jälleenmyyjään ja järjestä tarkastus sekä korvaus mahdollisille renkailla maksutta.

TOIMINTA

- Kaikkien vaurioituneiden renkaiden vaihto maksutta

YHTEYSTIEDOT

- Ota yhteyttä Goodyear-jälleenmyyjään
- Tai lähetä sähköpostia goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu