

GOODYEAR S.A. ATŠAUKIA

**GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL (2 padangos)
GOODYEAR NEXT TREAD 315/80R22.5 156/150K MSDII (1 padanga)**



- GOODYEAR TREADMAX 295/80R22.5 154/149M UltraGrip Coach HL padangos pagamintos
 - 2026 trečią savaitę, kurios numeris G52 8914435256 (1 padanga)
 - 2026 vienuolikta savaitę, kurios numeris G52 8916633353 (1 padanga)
- GOODYEAR NEXTREAD 315/80R22.5 315/80R22.5 156/150K MSDII padangos pagamintos
 - 2026 ketvirta savaitę, kurios numeris G52 8913418446 (1 padanga)

PAVOJUS

- Šios restauruotos padangos buvo pagamintos netinkamomis vulkanizacijos sąlygomis. Dėl neatitikimo protektorius gali būti netinkamai vulkanizuotas, o eksploatacijos metu gali atsiklijuoti ir padidinti nelaimingo atsitikimo riziką.
- Ši programa yra įmonės įsipareigojimo užtikrinti produktų kokybę ir saugą dalis.

KĄ DARYTI

- Jei turite pažeistą padangą, susisiekite su "Goodyear" pardavėju, kad susitartumėte dėl nemokamos techninės apžiūros ir pažeistų padangų pakeitimo.

PRIEMONĖ

- Pažeistų padangų keitimas nemokamai

KONTAKTAI

- Susisiekite su "Goodyear" pardavėju
- Arba siųsti el. laišką goodyear_eprel_customer_support@goodyear.eu